




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



XX-TA130.800


4x  **M8 x 40**

2x  **M8 x 20**

1x  **M6 x 10**

4x  **J8.4**


2x 



1

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitz und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them.



2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.


Tighten the profile bolts.



5

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

Angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.



6

Verwenden Sie M8x20-Schrauben für die Winkelkorrektur.

Use M8x20 screws for the angle correction.

Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, lassen Sie die Winkelbolzen in angezogener Position.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in the tightened position.


Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M8x40-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M8x40-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is sagging in your application, loosen the M8x40 profile bolts by 2-3 mm depending on the desired angle. As soon as the profile has been adjusted to the desired position, retighten the M8x40 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the inclination.

7

Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die Erdung zu befestigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.


Caution! Do not forget to fix the grounding for a safe connection.



8

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



9

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.


Check that the seal is properly seated.



10

M8-Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten.

M8 bolts are not included in the box.



11

Vergessen Sie nicht, die Kunststoffabdeckungen des Moduls anzubringen.

Do not forget to adjust the plastic covers of the module.



12

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

