



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY




XX-TA050.500

8x  **M6 x 30**

4x  **M4 x 8**

8x  **J6.4**

2x 



1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.



2

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



3

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.


Tighten the profile bolts.



4

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



5

Setzen Sie den Kunststoffkabelschutz wie in der Abbildung unten gezeigt.


Place the plastic cable protection as shown in the illustration below.



6

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.




7

Achtung: Sie können die Rechts-Links-Drehungen des Moduls mit M6x10-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich acht Löcher in gleichen Abständen. Optional können Sie die Drehbegrenzungen mit zwei Schrauben festlegen.

Attention:

You can limit the right-left rotations of the module with M6X10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts.



8

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



9

Positionieren und montieren Sie die Abdeckungen und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.

Position and assemble the covers and bolts as shown in picture.



10

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.

Check the gasket for good fitting.

