




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



XX-TA080.420

8x  **M6 x 30**


4x  **M6 x 20**

2x  **M4 x 8**

8x  **J6.4 (M6)**



1x




2x

1

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitze und ziehen Sie sie fest.

Insert the angle bolts into their slots and tighten them.



2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



3

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

Tighten the profile bolts.



5

M6x20 Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

M6x20 angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.

Wenn in Ihrer Anwendung kein Durchhängen auftritt, lassen Sie die Winkelbolzen in angezogener Position.

If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in the tightened position.


Wenn in Ihrer Anwendung eine Durchbiegung vorliegt, lösen Sie die M6x30-Profilbolzen je nach gewünschtem Winkel um 2-3 mm. Sobald das Profil auf die gewünschte Position eingestellt ist, ziehen Sie die M6x30-Winkelschrauben wieder fest. Sie können eine Wasserwaage etc. verwenden, um die Neigung zu überprüfen.

If there is sagging in your application, loosen the M6x30 profile bolts by 2-3 mm depending on the desired angle. As soon as the profile has been adjusted to the desired position, retighten the M6x30 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the inclination.

6

Stecken Sie die Winkelbolzen in ihre Schlitze und ziehen Sie sie fest.


Insert the angle bolts into their slots and tighten them.



7

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



8

Prüfen Sie, ob der Zusammenbau wie in der Abbildung gezeigt erfolgt ist.



Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration.



9

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



10

Achten Sie darauf, dass die Montage wie in der Abbildung gezeigt erfolgt.


Make sure that the assembly has been done as shown in the picture below.



11

Winkelbolzen werden verwendet, um ein Durchhängen des Profils durch das hohe Gewicht zu verhindern, das bei langen Tragarmprofilen auftreten kann.

Angle bolts are used to prevent the profile from sagging due to the high weight that can occur with long support arm profiles.



12

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung mit der Klebefläche nach innen.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



13

Setzen Sie die Abdeckung auf das Modul und ziehen Sie die Schrauben fest.

Place the cover on the module and tighten the bolts.



14

Prüfen Sie, ob die Dichtung gut sitzt.

Check the gasket for good fitting.

