



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



XX-TA080.810

2x  M4 x 8



1

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with adhesive surface inside.

M22x1.5

M22x1,5 metrischer Standard -
optionale Größe kann angepasst
werden.

M22x1.5 metric standard -
optional size can be customized.




2

Positionieren und montieren Sie die Abdeckungen und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.

Position and fit the covers and bolts as shown in the illustration.


M4 x 8 (x2)



3

Installieren Sie die Warnlampe, indem Sie sie im Uhrzeigersinn nach unten drehen.

Install the warning lamp by turning it clockwise downwards.



4

Prüfen Sie, ob der Zusammenbau wie in der Abbildung gezeigt erfolgt ist.

Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration.

