




TS EN 50085-1  
TS EN IEC 61439-1

**5**  
YEARS  
WARRANTY



**XX-TA130.320**



4x  **M8 x 40**

1x  **M8 x 25**

4x  **J8.4**

1x  **M6 x 25**

2x 



**1**

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen sie die dichtung so ein, dass die klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



**2**

Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



3

**Drehen Sie das innere bewegliche Teil in die in der Abbildung gezeigte Position.**

Rotate the inner moving part to the position as shown in the illustration.




**Profilverbindungs­löcher.**  
Profile connection holes.

4

**Ziehen Sie die 2x M8x40 Profilschrauben wie in der Abbildung gezeigt an.**


Tighten the 2x M8x40 profile bolts as shown in the illustration.



5

**Drehen Sie das innere bewegliche Teil in die in der Abbildung gezeigte Position.**

Rotate the inner moving part to the position as shown in the illustration.




**Profil verbindungs­löcher.**  
Profile connection holes.

6

**Ziehen Sie die 2x M8x40 Profilschrauben wie in der Abbildung gezeigt an.**


Tighten the 2x M8x40 profile bolts as shown in the illustration.



7

Setzen Sie die Kunststoffstopfen in die Schlitz ein.


Insert the plastic plugs into the slots.



8

Montieren Sie die M8X25 Stellschraube.

Assemble the M8x25 set screw.




Die Stellschraube wird verwendet, um den Drehwinkel des Moduls zu begrenzen.

Set screw is used to limit the rotation angle of the module.

9

**Achtung:** Sie können die Rechts- und Linksdrehung des Moduls mit M8X25-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich 4 Löcher. Optional können Sie die Drehbegrenzung mit 1 Schraube begrenzen.

Attention:  
You can limit the right-left rotations of the module with M8X25 bolts. There are four holes on the module. You can optionally set the rotation limits with one bolts.



10

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.




11

**Führen Sie den Hebel des Schaltmessers in den Schlitz ein.**

Place the switch lever (M6x25) into its slot.

**Der Umschalthebel dient zur Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.**

The switch lever is used to adjust the rotational stiffness of the module.




12

**Setzen Sie das Modul auf das Paneel.**

Place the module on panel.

**M8x30 (x4) Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

M8x30 (x4) Bolts are not included in the box.



13

**Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Panels auf ordnungsgemäße Installation.**

Check the connections of the module and the panel for proper installation.



14

**Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.**

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

