




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1


5
YEARS
WARRANTY



XX-TA080.834

4x  **M6x30**

4x  **J6.4 (M6)**

1x 

1

Kombinieren Sie die Module Schritt für Schritt wie in der Abbildung gezeigt.

Combine the modules step by step as shown in the illustration. .

Kompatible Module:
Compatible modules


XX-TA080.320
XX-TA080.321
XX-TA130.320
XX-TA130.400



2

Setzen Sie den Adapter in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the adapter into the coupling as shown in the illustration below.



3

Ziehen Sie die Verbindungsbolzen fest.


Tighten the connection bolts.



4

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



5

Setzen Sie das Modul auf das Paneel.

Assemble the module on the panel.



6

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

