




TS EN 50085-1  
TS EN IEC 61439-1

**5**  
YEARS  
WARRANTY



**XX-TA080.836**


4x  M6 x 20

4x  J6.4 (M6)

**1**

Setzen Sie den Adapter in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.


Insert the adapter into the coupling as shown in the illustration below.



**2**

Kombinieren Sie die Module Schritt für Schritt wie in der Abbildung gezeigt.

Combine the modules step by step as shown in the illustration.



# 3

**Ziehen Sie die Verbindungsbolzen fest.**


Tighten the connection bolts.



# 4

**Überprüfen Sie die Anschlüsse des Moduls und des Panels auf ordnungsgemäße Installation.**

Check the connections of the module and the panel for correct installation.



# 5

**Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.**

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

